

# Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise 600 M601/M602/M603

## ПЕЧКА (RM1-8396-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-8396-000, CET2436U		Ремонтный комплект CF065A, CET2438U	
			
Резиновый вал, CET2439	Термопленка Pink, CET311002	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2473	
			
Нагревательный эл-т в сборе (без термопленки), CET2705	Нагревательный элемент, CET2426	Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000, CET2440	Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000, CET2441
			
Бушинг резинового вала, CET2490	Термистор-1, CET6885	Термистор-2, CET6886	Термопредохранитель в сборе, CET3129
			
Нижняя направляющая фьюзера RC1-0072-000, CET0768	Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771	Фиксатор фьюзера, левый RC1-0091-000, CET1552	Фиксатор фьюзера, правый RL1-0497-000, CET1553
			
Держатель термоэлемента RC2-5778-000, CET2669	Левая крышка фьюзера, CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811	
			

## РОЛИКИ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813A



Ролик переноса в сборе RM1-0699-000, RM1-1110-000, RM1-5462-000, CET2479

Ролик подхвата (Long Life) RM1-0036-020, CET5896

Ролик подачи/отделения (Long Life) RM1-0037-020, CET5845

Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804



Ролик подхвата (New, ребристая текстура) RM2-6046-000, CET341033

Ролик подачи/отделения (New, ребристая текстура) RM2-5642-000, CET341028

Блок качающихся шестерен RC1-2432-M600, CET2571

Передняя часть лотка в сборе, CET7888




## КАРТРИДЖ (CE390A, CE390X)

Чип картриджа CE390A, 10000 стр., CET0947



Чип картриджа CE390X, 24000 стр., CET0949



[www.cetgroupco.ru](http://www.cetgroupco.ru)

+7 (495) 150-46-79